

Apurou-se o seguinte: -

O pavimento apresenta algumas réguas danificadas nos topos, uma régua com a marca debaixo do overlay de uma pegada de uma sola de bota (defeito), uma régua com um fragmento de papel pintado por debaixo do overlay (defeito).

- O aplicador ao colocar o pavimento, deve este, verificar se as réguas estão em condições antes da aplicação, caso não estejam, deverá por de parte e reclamar ao fornecedor.
- O pavimento apresenta nos topos um comportamento anormal de crescimento natural, verifica-se que os topos estão sobre pressão e levantem ligeiramente e em algumas zonas os topos estão abertos.
- - Esta situação acontece porque o mobiliário da cozinha incluindo uma ilha e seus electrodomésticos (pesados) estão colocados sob o pavimento (o chão não consegue trabalhar naturalmente), para além de um móvel na sala com umas dimensões consideráveis e extremamente pesado.
- Face a esta situação, será necessário uma intervenção célere, na cozinha, e se possível no móvel da sala, fazer com que o peso excessivo não esteja sobre o pavimento. Lembro que todo o pavimento cresce naturalmente 1 mm por cada metro linear, e ao estar impedido de o fazer naturalmente, devido a pesos excessivos sobre o mesmo, este poderá apresentar comportamentos anormais, visualizando-se nas réguas aplicadas (topos).