

PISO DO DECK DO RÉS DO CHÃO

COMPONENTE OU ELEMENTO	PATOLOGIA OU ANOMALIA
Zona do piso junto à janela	O apoio em betão não foi impermeabilizado
POSSIVEIS PATOLOGIAS	
Infiltrações no piso interior	
FOTOS	
	
POSSIVEIS AÇÕES CORRETIVAS	
Impermeabilizar com pintura asfáltica a zona de betão junto à janela	
	
LEGISLAÇÃO OU ACORDOS VIOLADOS	
Boas práticas construtivas	